

**МІНІСТЭРСТВА
ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**УСТАНОВА
“БРЭСЦКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАУЛЕННЕ
МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ
СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ”**

вул. Лейтэнанта Рабцава, 54, 224025, г. Брэст
тэл. (0162) 52 51 01, тэл./факс (0162) 50 10 26
E-mail: brest@mchs.gov.by

**МИНИСТЕРСТВО
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**УЧРЕЖДЕНИЕ
“БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ”**

ул. Лейтенанта Рябцева, 54, 224025, г. Брест
тел. (0162) 52 51 01, тел./факс (0162) 50 10 26
E-mail: brest@mchs.gov.by

05.03.2025 № 41/08-68
На № _____ от _____

Председателю комитета
«Брестоблимущество»
Манько П.П.

О состоянии коммуникаций

Учреждение «Брестское областное управление МЧС» сообщает, что в «Техническом здании» (инвентарный номер 161/С-18796) по адресу: Брестская область, Каменецкий район, Видомлянский с/с, 13, 0,5 км севернее п. Приозерский, имеются следующие коммуникации:

- система автономного отопления. Обогрев осуществлялся трубопроводами и радиаторами с горячей водой, нагрев которой осуществлялся с помощью электронагревателей (демонтированы в 2022 году). Трубопроводы и арматура находятся в неудовлетворительном состоянии, частично демонтированы, имеется коррозия, видимые механические повреждения.
- автономная система холодного водоснабжения. Вода поступала в систему через трубопроводы из встроенных в здание емкостей (демонтированы в 2022 году), которые наполнялись извне путем подвоза автоцистернами. Трубопроводы и арматура находятся в неудовлетворительном состоянии, частично демонтированы, имеется коррозия, видимые механические повреждения.
- автономная система канализации. Стоки по трубопроводам собирались в встроенных в здание емкостях (демонтированы в 2022 году), из которых потом откачивались через колодцы по трубопроводам и вывозились. Трубопроводы и арматура находятся в неудовлетворительном состоянии, частично демонтированы, имеется коррозия, видимые механические повреждения.
- автономная система горячего водоснабжения. Нагрев воды осуществлялся с помощью электронагревателей, которые демонтированы в 2022 году. Трубопроводы и арматура находятся в неудовлетворительном состоянии, частично демонтированы, имеется коррозия, видимые механические повреждения.

– автономная система электроснабжения (электропитание осуществлялось от дизельных генераторов (дизельный двигатель М611/2 и генератор синхронный – списаны и демонтированы) находится в неудовлетворительном состоянии (электропроводка демонтирована в 2022 году).

– система рециркуляции воздуха. Воздух поступал через вентиляционные шахты по воздуховодам (демонтированы в 2022 году), проходил очистку через систему фильтрации (демонтирована в 2022 году), охлаждался или нагревался до требуемой температуры. В случае невозможности забора воздуха извне использовалась система осушки и хранения сжатого воздуха в которую входили баллоны со сжатым воздухом (96 шт. – подлежат отчуждению в составе оборудования), электрокомпрессор ЭК 7,5-2, блок осушки – списаны и демонтированы.

– автоматизированная система управления микроклиматом (АСУ МТК). Работа системы осуществлялась с помощью кондиционеров. Кондиционеры и блоки управления системой демонтированы в 2022 году.

– внутренние сети связи демонтированы в 2022 году.

В капитальных строениях «Склад ГСМ» 161/С-18797, «Караульное помещение (дымокамера)» 161/С-18856, «Склад пенопорошка» 161/С-18798, расположенных по адресу: Брестская область, Каменецкий район, Видомлянский с/с, 13, 0.5 км севернее п. Приозерский, внутренние системы электроснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии (частично демонтированы).

В здании «КПП» (инвентарный номер 161/С-18795) по адресу: Брестская область, Каменецкий район, Видомлянский с/с, 13, 0,5 км севернее п. Приозерский, имеются следующие коммуникации:

– отопление локальное, было представлено в виде отопительного прибора (обогревателя) – демонтирован в 2022 году;


– внутренняя система электроснабжения находится в неудовлетворительном состоянии (электропроводка частично оборвана, на отдельных участках имеются повреждения изоляции).

Стоимость объектов определена без учета демонтированного имущества.

Иные внутренние инженерные системы и наружные коммуникации на отчуждаемых объектах отсутствуют.

Заместитель начальника управления

С.Ф.Войтик



**МІНІСТЭРСТВА
ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**УСТАНОВА
“БРЭСЦКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАВЛЕННЕ
МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ
СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ”**

вул. Лейтэнанта Рабцава, 54, 224025, г. Брэст
тэл. (0162) 52 51 01, тэл./факс (0162) 50 10 26
E-mail: brest@mchs.gov.by

**МИНИСТЕРСТВО
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**УЧРЕЖДЕНИЕ
“БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ”**

ул. Лейтенанта Рябцева, 54, 224025, г. Брест
тел. (0162) 52 51 01, тел./факс (0162) 50 10 26
E-mail: brest@mchs.gov.by

05.03.2025 № 41/08-69
На № _____ от _____

Председателю комитета
«Брестоблимущество»
Манько П.П.

СПРАВКА

Учреждение «Брестское областное управление МЧС» сообщает, что капитальные строения с инвентарными номерами 161/С-18796, 161/С-18797, 161/С-18795, 161/С-18856, 161/С-18798 не обременены обязательствами (не заложены, свободны от долгов), под арестом не состоят, судебных споров в отношении предмета продажи не ведется, в аренду не сдаются, не являются объектами гражданской обороны, в соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 года № 169-З «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства», не относятся к объектам, находящимся только в собственности государства.


Все деревья и кустарники, произрастающие на земельном участке, предоставленном для обслуживания указанных строений (кадастровый номер 124080800001000033), являются дикорастущими и на основании Закона Республики Беларусь от 14 июля 2003 года «О растительном мире» являются объектами растительного мира, используются для озеленения территории, не являются основными средствами и на балансе учреждения не числятся.

На земельном участке с кадастровым номером 124080800001000033 отсутствуют объекты недвижимости, не включенные в состав отчуждаемого имущества.

Фактические технические характеристики капитальных строений с инвентарными номерами 161/С-18796, 161/С-18797, 161/С-18795, 161/С-18856, 161/С-18798 соответствует данным представленных технических

паспортов, расхождения, которые могут быть признаны самовольным строительством отсутствуют.

Заместитель начальника управления
полковник внутренней службы

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small upward flick at the end.

С.Ф.Войтик